

Manutenzione scale mobili

Risanamento gradini con EsCare©

Gradini di scale mobili difettosi o lastre di marciapiedi mobili difettose rappresentano per gli utenti un pericolo di lesioni da non sottovalutare. Finora questi danni potevano essere riparati solo sostituendo completamente i gradini o le lastre. Grazie all'innovativa procedura certificata EsCare© di Durrer Tec, in futuro sarà possibile riparare tali danni a gradini/lastre esistenti in modo rapido e con ridotte interruzioni di servizio dell'impianto.

I vantaggi per voi

- Riparazione in opera senza smontaggio dei gradini/lastre
- Interruzione di servizio di circa mezza giornata grazie alla rapida posa in opera (a seconda del numero di danni e gradini)
- Mantenimento del valore degli impianti senza il bisogno di ricambi
- Vantaggiosa alternativa all'acquisto di nuovi gradini/lastre
- Idoneità e sicurezza dei gradini/lastre riparati conformemente alle norme EN 115 e EN 115-1 (soddisfa le specifiche dei gradini nuovi)



Sicurezza



Comfort



Affidabilità



Design



Ambiente





Efficienza
energetica



Pezzi di
ricambio



Prescrizioni



*Il grafico mostrato è solo di riferimento, il prodotto reale può variare.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.

Svolgimento del risanamento

Il traversino danneggiato viene sabbiato grazie a uno stampo per la sabbiatura e all'utilizzo di una macchina apposita. In questo modo si ottiene una superficie perfettamente levigata (SA3).

Successivamente sui traversini danneggiati vengono applicati, tramite stampi appositi, i materiali di riempimento appositamente sviluppati e certificati. Infine, il materiale di riempimento a presa rapida si solidifica. Nel frattempo si può procedere alla lavorazione del gradino successivo. Dopo la solidificazione del materiale di riempimento

vengono rimossi gli stampi, e i traversini vengono riportati alla loro forma originale. Questo procedimento offre la possibilità di assicurare la longevità dei gradini in modo veloce e sicuro.

Una manutenzione semplice e a 360 gradi

I nostri tecnici di riparazione altamente qualificati riparano i traversini danneggiati, controllano la funzionalità dei traversini risanati e rimettono in funzione la vostra scala mobile. La scala mobile è in grado di funzionare già dopo mezza giornata.



Siamo sempre nelle vostre vicinanze. Indipendentemente dalla distanza.

Svizzera tedesca

Schindler Aufzüge AG Aarau
Industriestrasse 19
5036 Oberentfelden
Telefono +41 62 737 69 69

Schindler Aufzüge AG Basel
Salinenstrasse 61
4133 Pratteln
Telefono +41 61 260 60 60

Schindler Aufzüge AG Bern
Zentweg 9
3006 Bern
Telefono +41 31 340 62 62

Schindler Aufzüge AG Chur
Kasernenstrasse 90
7007 Chur
Telefono +41 81 258 75 75

Schindler Aufzüge AG Luzern
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon
Telefono +41 41 369 82 82

Schindler Aufzüge AG St. Gallen
Bionstrasse 4
9015 St. Gallen
Telefono +41 71 272 14 14

Schindler Aufzüge AG Winterthur
Embraport 3
8424 Embrach
Telefono +41 52 224 65 65

Schindler Aufzüge AG Zürich
Südstrasse 5
8952 Schlieren
Telefono +41 44 404 15 15

Svizzera romanda

Ascenseurs Schindler SA Fribourg
Chemin de la Cornache 1
1753 Matran
Telefono +41 26 426 24 24

Ascenseurs Schindler SA Genève
Chemin de la Mairie 24
1258 Perly
Telefono +41 22 721 20 20

Ascenseurs Schindler SA Lausanne
Rue de l'Industrie 58
1030 Bussigny-près-Lausanne
Telefono +41 21 623 28 28

Ascenseurs Schindler SA Sion
Route de la Drague 18
1950 Sion
Telefono +41 27 205 78 78

Ticino

Ascensori Schindler SA Bioggio
Centro Nord-Sud
via Campagna
6934 Bioggio
Telefono +41 91 611 95 95

SCHIESC-ESCARÉ.IT.04.20

Ascensori Schindler SA
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon
Telefono +41 41 445 31 31
info@schindler.ch

Customer Contact Center
0848 821 821

www.schindler.com

We Elevate

Cercate il vostro
referente tramite
il nostro strumento
di ricerca per NPA:



Questo è un opuscolo a scopo informativo generale. Ci riserviamo espressamente il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche al design del prodotto e alle specifiche. Le informazioni contenute in questo opuscolo non sono né implicitamente né esplicitamente garanzie o condizioni riguardo ai prodotti, alla loro adeguatezza per determinati scopi, alla loro idoneità all'uso o qualità. Non sono inoltre condizioni di un contratto di vendita per i prodotti e servizi contenuti in questo opuscolo. Esistono differenze di colore tra il prodotto e la sua illustrazione.

Copyright © 2020 Ascensori Schindler SA